

施設防災訓練実施結果報告書

お客様：5名

参加者：山口 幸子（通報・誘導者・防火管理者） 武藤 優一（自衛消防隊長） 佐々木 将純（写真・時間）  
 片野 邦子 鈴木 寿美子 田村 光子 小池 愛子 鈴木 早苗 関本 智恵美 鹿目 英雄  
 上杉 弘美

施設名 日本福祉介護サービス  
 実施年月日 令和3年11月25日  
 実施時間 19時25分～20時00分

訓練項目	訓練報告書	時間	訓練写真
(1) 通報訓練 (2) 避難誘導訓練 (3) 夜間伝達訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 火災発生の確認</li> <li>・ 消防署等への通報</li> <li>・ 緊急連絡網応援呼掛け</li> <li>・ 時間測定</li> <li>・ 振り返り</li> <li>・ 消防設備等の点検</li> <li>・ 初期消火</li> <li>・ 漏電ブレーカーの確認</li> <li>・ 入所者の安全確保</li> </ul> <p><b>火災発生確認（訓練計画は別紙記載）</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 山口が、IHコンロ通電部より火災を発見・初期消火失敗</li> <li>② 消防署へ連絡</li> <li>③ 山口から、宿直者鈴木早苗へ応援要請</li> <li>④ 宿泊利用者誘導開始</li> <li>⑤ 応援者到着（鈴木 寿美子）</li> <li>⑥ 避難者点呼誘導終了（夜間の為今回は室内を避難所とした）</li> <li>⑦ 最終応援者到着</li> <li>⑧ 防災機器点検 消火器・スプリンクラー・避難口の確認を実施</li> <li>⑨ お客様誘導</li> <li>⑩ 講評</li> <li>⑪ 訓練終了</li> </ol> <p><b>訓練後改善点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 緊急連絡網が、火災、災害時に一部機能していない。</li> <li>b) 通報装置に関して、自動通報装置の方が安全に、効率的に避難出来る。</li> <li>c) 暗視時非常電源が少ないので、懐中電灯等を追加配備したほうが良く感じた</li> <li>d) 通報時方角が分からない場合がある為、壁に方角表記をした方がいい。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 19時25分</li> <li>② 19時27分</li> <li>③ 19時31分</li> <li>④ 19時32分</li> <li>⑤ 19時38分</li> <li>⑥ 19時40分</li> <li>⑦ 19時52分</li> <li>⑧ 19時54分</li> <li>⑨ 19時57分</li> <li>⑩ 20時00分</li> <li>⑪ 20時05分</li> </ol> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 5px; font-weight: bold;">29:33.28</div>	